

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan beberapa rumusan masalah di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan yakni :

- a. Bahwasanya ada beberapa penentuan arah kiblat Masjid Jami' Baiturrahman Desa Karang Rejo Kec. Manyar Kab. Gresik. Sebelum direnofasi penulis tidak menemukan data tentang penentuan arah kiblat Masjid Jami' Baiturrahman. Sedang sesudah direnofasi penentuan pertama arah kiblat Masjid Jami' Baiturrahman mengikuti arah bangunan masjid yang menyerong ke utara karena menghindari pembongkaran gedung sekolah dan mengikuti arah lurus jalan yang menghubungkan Desa Karang Rejo dengan Desa Sembayat. Yang kedua menggunakan segitiga siku-siku yang menyatakan bahwa arah kiblatnya teletak pada sudut $\tan 65^{\circ} 55' 8.19''$, *şaf* tetapi hasil pengukuran tidak diterapkan karena dengan alasan membuat *şaf* jelek dan membuat kelonggaran pada *şaf* .
- b. Berdasarkan pengukuran bahwa terjadi penyimpangan pada *şaf* sebesar $\pm 16^{\circ} 58' 8.19''$ dari arah kiblat yang semestinya.

