

**PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) DI PERUMAHAN PLATINUM REGENCY DAN
PERUMAHAN MUTIARA GARDEN KABUPATEN
MOJOKERTO
MENGUNAKAN PROGAM EPANET 2.0**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

GAZZA DIENMASH BARKAH

NIM. H75216059

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir Oleh:

NAMA : GAZZA DIENMASH BARKAH

NIM : H75216059

JUDUL : PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) DI PERUMAHAN PLATINUM REGENCY DAN
PERUMAHAN MUTIARA GARDEN KABUPATEN
MOJOKERTO MENGGUNAKAN PROGRAM EPANET 2.0

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 29 Maret 2021

Dosen Pembimbing I



Arqowi Prbadi, M. Eng.
NIP. 198701032014031001

Dosen Pembimbing II




Widya N. Andita, M. KL.
NIP. 198410072014032002

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Gazza Dienmash Barkah ini telah dipertahankan
Didepan tim penguji
Di Surabaya, 29 Maret 2021


Mengesahkan,
Tim Penguji

Dosen Penguji I




Argowi Priyadi, M. Eng.
NIP. 198701032014031001

Dosen Penguji II



Widya Nilandita, M. KL.
NIP. 198410072014032002

Dosen Penguji III



Sulistiya Kengse, MT.
NIP. 199010092020122019

Dosen Penguji IV



Dyah Ratri Nurmaningsih, MT.
NIP. 198503222014032003

Mengetahui,

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi
UIN Sunan Ampel Surabaya

Evina Ratumanatur Rusydiyah, M.Ag.
NIP. 197312272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinshy.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gazza Dienmash Barkah
NIM : H75216059
Fakultas/Jurusan : SAINS DAN TEKNOLOGI/ TEKNIK LINGKUNGAN
E-mail address : gazzadb4@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lainnya
(.....)

yang berjudul :

PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI PERUMAHAN PLATINUM REGENCY DAN PERUMAHAN MUTIARA GARDEN KABUPATEN MOJOKERTO MENGGUNAKAN PROGRAM EPANET 2.0

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Januari 2021


Penulis

(Gazza Dienmash Barkah)




Gambar 3.1 Peta Lokasi Perumahan Platinum Regency dan Perumahan Mutiara Garden

Sumber: Hasil Analisa, 2020



Gambar 4.1 Peta Administratif Kecamatan Mojoanyar

Sumber: Hasil Analisa, 2020




Gambar 4.2 Peta Administratif Perumahan Platinum Regency dan Perumahan Mutiara Garden

Sumber: Hasil Analisa, 2020



Gambar 4.3 Peta IPA Wates
Sumber: Hasil Analisa, 2020




Gambaran Umum:

- Kebutuhan Air Total: 14,04 l/s
- Kebutuhan Tiap SR: 0,0197 l/s
- Kebutuhan Tiap Fasum: 0,035 l/s

DETAIL KEBUTUHAN AIR PERUMAHAN PLATINUM REGENCY
1 : 1000

 <p>PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA</p>	<p>Tugas Akhir</p> <p>PERENCANAAN SISTEM PERYALAMAN AIR MINGGUAN DI PERUMAHAN MUTIARA GARDEN ECO PLATINUM REGENCY KABUPATEN MOJOKERTO MENGUNAKAN PERILAKU RESEKSI</p>	<p>Keterangan :</p> <p>— Jalur Rencana Pipa ○ Node Pipa</p> <p>== Jalan</p>		<p>Dosen Pembimbing 1</p> <p>Argow Pribadi, M. Eng 1987100201141001</p>
	<p>Judul Gambar</p> <p>DETAIL KEBUTUHAN AIR PERUMAHAN PLATINUM REGENCY</p>	<p>Skala Gambar</p> <p>1 : 1000</p>	<p>Nama Mahasiswa</p> <p>Gasza Dienmah Barkah H79216059</p>	<p>Dosen Pembimbing 2</p> <p>Widya Niandita, M. KL 19941002011402000</p>

Gambar 5.5 Detail Kebutuhan Air Perumahan Platinum Regency
Sumber: Hasil Analisa, 2020



Gambar 5.6 Detail Kebutuhan Air Perumahan Mutiara Garden
Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.4 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa Primer SPAM Perumahan Platinum Regency dan Perumahan Mutiara Garden

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	In Dim Pipe	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Primer (Utama)													
1	Rv	n1	22,00	21,00	1,00	15	15	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
2	n1	n2	21,00	20,20	0,80	701,1	716,1	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
3	n2	n3	20,20	20,80	-0,60	66,7	782,8	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
4	n3	n4	20,80	20,80	0,00	31,0	813,8	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
5	n4	n5	20,80	20,70	0,10	245,6	1059,4	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
6	n5	n6	20,70	20,70	0,00	38,6	1098	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
7	n6	n7	20,70	20,80	-0,10	43,0	1141	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
8	n7	n8	20,80	20,60	0,20	267,2	1408,2	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
9	n8	n9	20,60	21,00	-0,40	20,6	1428,8	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
10	n9	n10	21,00	21,00	0,00	3,0	1431,8	120	20,57	180	163,60	0,021	0,979
11	n10	n11	21,00	20,40	0,60	350,7	1782,5	150	20,57	180	163,60	0,021	0,979
12	n11	n12	20,40	16,70	3,70	242,9	2025,4	150	6,52	110	100,00	0,008	0,831
13	n12	n13	16,70	17,20	-0,50	254,9	2280,3	150	6,52	110	100,00	0,008	0,831

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.5 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa SPAM Perumahan Platinum Regency

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	In Dim Pipe	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perumahan Platinum Regency													
1	n11	p2	20,40	18,20	2,20	9,2	9,2	150	14,04	160	145,40	0,017	0,846
2	p2	p3	18,20	18,20	0,00	5,2	14,4	150	14,04	160	145,40	0,017	0,846
3	p3	p4	18,20	18,20	0,00	12,2	26,6	150	13,10	160	145,40	0,017	0,790
4	p4	p5	18,20	18,20	0,00	23,3	49,9	150	12,55	140	127,30	0,013	0,987
5	p5	p6	18,20	18,20	0,00	5,1	55	150	12,24	140	127,30	0,013	0,962
6	p6	p7	18,20	18,20	0,00	34,6	89,6	150	11,92	140	127,30	0,013	0,937
7	p7	p8	18,20	17,20	1,00	36,4	126	150	11,30	140	127,30	0,013	0,888
8	p8	p9	17,20	17,20	0,00	33,7	159,7	150	10,59	140	127,30	0,013	0,832
9	p9	p10	17,20	18,20	-1,00	27,3	187	150	9,78	125	113,60	0,010	0,966
10	p10	p11	18,20	18,20	0,00	26,4	213,4	150	8,88	125	113,60	0,010	0,876
11	p11	p12	18,20	18,20	0,00	26,4	239,8	150	7,97	125	113,60	0,010	0,787
12	p12	p13	18,20	17,20	1,00	26,4	266,2	150	7,07	110	100,00	0,008	0,901
13	p13	p14	17,20	17,20	0,00	37,3	303,5	150	6,21	110	100,00	0,008	0,791
14	p14	p15	17,20	17,20	0,00	10,9	314,4	150	5,29	110	100,00	0,008	0,673
15	p15	p16	17,20	17,20	0,00	32,8	347,2	150	4,97	90	81,80	0,005	0,947
16	p16	p17	17,20	17,20	0,00	32,8	380	150	4,07	90	81,80	0,005	0,775
17	p17	p18	17,20	17,20	0,00	31,9	411,9	150	3,16	75	68,20	0,004	0,867
18	p18	p19	17,20	17,20	0,00	31,9	443,8	150	2,10	63	57,20	0,003	0,819
19	p19	p20	17,20	17,20	0,00	31,9	475,7	150	1,04	50	45,40	0,002	0,644
20	p20	p21	17,20	17,20	0,00	21,4	497,1	150	0,43	32	29,10	0,001	0,650

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.6 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa SPAM Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan Hazen Williams	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	In Dim Pipe	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok A/Ruko)													
21	p4	p22	18,20	18,20	0,00	6,6	6,6	150	32,00	29,1	29,1	0,001	0,828
22	p22	p23	18,20	18,20	0,00	6,7	13,3	150	32,00	29,1	29,1	0,001	0,828
23	p23	p24	18,20	18,20	0,00	52,7	66	150	32,00	29,1	29,1	0,001	0,828
24	p24	p25	18,20	17,20	1,00	45,9	111,9	150	25,00	22,7	22,7	0,000	0,923
25	p25	p26	17,20	17,20	0,00	36,7	148,6	150	25,00	22,7	22,7	0,000	0,437
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok B/Ruko & Blok C/T-Khusus)													
26	p3	p27	18,20	18,20	0,00	40,7	40,7	150	0,94	40,0	36,3	0,001	0,908
27	p27	p28	18,20	17,20	1,00	43,4	84,1	150	0,78	40,0	36,3	0,001	0,756
28	p28	p29	17,20	17,20	0,00	93,6	177,7	150	0,66	32,0	29,1	0,001	0,998
29	p29	p30	17,20	18,20	-1,00	39,9	217,6	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,946
30	p30	p31	18,20	18,20	0,00	36,3	253,9	150	0,57	32,0	29,1	0,001	0,857
31	p31	p32	18,20	17,20	1,00	54,6	308,5	150	0,49	32,0	29,1	0,001	0,739
32	p32	p33	17,20	18,20	-1,00	45,5	354	150	0,37	25,0	22,7	0,000	0,923
33	p33	p34	18,20	18,20	0,00	45,5	399,5	150	0,28	25,0	22,7	0,000	0,680
34	p34	p35	18,20	18,20	0,00	51,9	451,4	150	0,18	25,0	22,7	0,000	0,437
35	p35	p36	18,20	17,20	1,00	24,5	475,9	150	0,06	25,0	22,7	0,000	0,146
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok D)													
36	p5	p37	18,20	17,20	1,00	36,4	36,4	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,777
37	p37	p38	17,20	17,20	0,00	40,8	77,2	150	0,26	25,0	22,7	0,000	0,632
38	p38	p39	17,20	16,20	1,00	40,8	118	150	0,16	25,0	22,7	0,000	0,389
39	p39	p40	16,20	17,20	-1,00	26,6	144,6	150	0,06	25,0	22,7	0,000	0,146

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.7 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa SPAM Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan Hazen Williams	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	<i>In Dim Pipe</i>	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok E 1-17)													
40	p6	p41	18,20	17,20	1,00	42,5	42,5	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,777
41	p41	p42	17,20	17,20	0,00	40,7	83,2	150	0,24	25,0	22,7	0,000	0,583
42	p42	p43	17,20	16,20	1,00	32,6	115,8	150	0,14	25,0	22,7	0,000	0,340
43	p43	p44	16,20	17,20	-1,00	25,4	141,2	150	0,06	25,0	22,7	0,000	0,146
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok E 18-33 & Blok F 1-17)													
44	p7	p45	18,20	16,20	2,00	42,4	42,4	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,946
45	p45	p46	16,20	16,20	0,00	40,8	83,2	150	0,47	32,0	29,1	0,001	0,710
46	p46	p47	16,20	16,20	0,00	32,6	115,8	150	0,28	25,0	22,7	0,000	0,680
47	p47	p48	16,20	17,20	-1,00	25,2	141	150	0,12	25,0	22,7	0,000	0,292
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok F 18-35 & Blok G 1-19)													
48	p8	p49	17,20	16,20	1,00	42,4	42,4	150	0,71	40,0	36,3	0,001	0,684
49	p49	p50	16,20	17,20	-1,00	40,8	83,2	150	0,51	32,0	29,1	0,001	0,769
50	p50	p51	17,20	17,20	0,00	32,6	115,8	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,777
51	p51	p52	17,20	17,20	0,00	25,2	141	150	0,12	25,0	22,7	0,000	0,292
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok G 20-37 & Blok H 1-24)													
52	p9	p53	17,20	17,20	0,00	42,4	42,4	150	0,81	40,0	36,3	0,001	0,779
53	p53	p54	17,20	17,20	0,00	40,8	83,2	150	0,57	32,0	29,1	0,001	0,857
54	p54	p55	17,20	17,20	0,00	32,6	115,8	150	0,35	25,0	22,7	0,000	0,875
55	p55	p56	17,20	17,20	0,00	25,2	141	150	0,14	25,0	22,7	0,000	0,340

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.8 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa SPAM Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan Hazen Williams	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	<i>In Dim Pipe</i>	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok H 25-47 & Blok I 1-24)													
56	p10	p57	18,20	17,20	1,00	42,4	42,4	150	0,90	40,0	36,3	0,001	0,874
57	p57	p58	17,20	17,20	0,00	40,8	83,2	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,946
58	p58	p59	17,20	17,20	0,00	32,6	115,8	150	0,35	25,0	22,7	0,000	0,875
59	p59	p60	17,20	17,20	0,00	25,2	141	150	0,16	25,0	22,7	0,000	0,389
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok I 25-47 & Blok J1 1-24)													
60	p11	p61	18,20	16,20	2,00	42,4	42,4	150	0,90	40,0	36,3	0,001	0,874
61	p61	p62	16,20	17,20	-1,00	40,8	83,2	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,946
62	p62	p63	17,20	17,20	0,00	32,6	115,8	150	0,35	25,0	22,7	0,000	0,875
63	p63	p64	17,20	17,20	0,00	25,2	141	150	0,16	25,0	22,7	0,000	0,389
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok J1 25-47 & Blok J2 1-24)													
64	p12	p65	18,20	17,20	1,00	42,4	42,4	150	0,90	40,0	36,3	0,001	0,874
65	p65	p66	17,20	17,20	0,00	40,8	83,2	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,946
66	p66	p67	17,20	17,20	0,00	32,6	115,8	150	0,35	25,0	22,7	0,000	0,875
67	p67	p68	17,20	17,20	0,00	25,2	141	150	0,16	25,0	22,7	0,000	0,389
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok J2 25-47 & Blok K 1-22)													
68	p13	p69	17,20	17,20	0,00	42,4	42,4	150	0,86	40,0	36,3	0,001	0,836
69	p69	p70	17,20	17,20	0,00	40,8	83,2	150	0,61	32,0	29,1	0,001	0,917
70	p70	p71	17,20	17,20	0,00	32,6	115,8	150	0,35	25,0	22,7	0,000	0,875
71	p71	p72	17,20	17,20	0,00	25,2	141	150	0,14	25,0	22,7	0,000	0,340

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.9 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa SPAM Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan Hazen Williams	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	<i>In Dim Pipe</i>	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok K 23-34 & Blok W)													
72	p14	p73	17,20	17,20	0,00	52,8	52,8	150	0,92	40,0	36,3	0,001	0,889
73	p73	p74	17,20	18,20	-1,00	46,6	99,4	150	0,82	40,0	36,3	0,001	0,794
74	p74	p75	18,20	18,20	0,00	31	130,4	150	0,73	40,0	36,3	0,001	0,703
75	p75	p76	18,20	17,20	1,00	44,4	174,8	150	0,65	32,0	29,1	0,001	0,976
76	p76	p77	17,20	17,20	0,00	42,7	217,5	150	0,65	32,0	29,1	0,001	0,976
77	p77	p78	17,20	17,20	0,00	54,7	272,2	150	0,59	32,0	29,1	0,001	0,887
78	p78	p79	17,20	16,20	1,00	54,6	326,8	150	0,47	32,0	29,1	0,001	0,710
79	p79	p80	16,20	16,20	0,00	54,6	381,4	150	0,35	25,0	22,7	0,000	0,875
80	p80	p81	16,20	17,20	-1,00	54,7	436,1	150	0,24	25,0	22,7	0,000	0,583
81	p81	p82	17,20	16,20	1,00	48,3	484,4	150	0,12	25,0	22,7	0,000	0,292
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok L 1-8 & Blok M 1-8)													
82	p15	p83	17,20	17,20	0,00	52,3	52,3	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,777
83	p83	p84	17,20	18,20	-1,00	45,4	97,7	150	0,22	25,0	22,7	0,000	0,534
84	p84	p85	18,20	18,20	0,00	29,5	127,2	150	0,16	25,0	22,7	0,000	0,389
85	p85	p86	18,20	17,20	1,00	35,4	162,6	150	0,10	25,0	22,7	0,000	0,243
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok L 9-21; Blok N 1-12 & Blok M 9-20; Blok O 1-11)													
86	p16	p87	17,20	18,20	-1,00	52,3	52,3	150	0,90	40,0	36,3	0,001	0,874
87	p87	p88	18,20	18,20	0,00	50,1	102,4	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,946
88	p88	p89	18,20	18,20	0,00	25,6	128	150	0,39	25,0	22,7	0,000	0,972
89	p89	p90	18,20	16,20	2,00	34,5	162,5	150	0,24	25,0	22,7	0,000	0,583

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.10 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa SPAM Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan Hazen Williams	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	<i>In Dim Pipe</i>	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok N 14-25; Blok P 1-12 & Blok O 12-23; Blok Q 1-11)													
90	p17	p91	17,20	18,20	-1,00	52,3	52,3	150	0,90	40,0	36,3	0,001	0,874
91	p91	p92	18,20	17,20	1,00	50,1	102,4	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,946
92	p92	p93	17,20	17,20	0,00	25,6	128	150	0,39	25,0	22,7	0,000	0,972
93	p93	p94	17,20	17,20	0,00	34,5	162,5	150	0,24	25,0	22,7	0,000	0,583
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok P 14-27; Blok R 1-16 & Blok Q 12-25; Blok S 1-14)													
94	p18	p95	17,20	18,20	-1,00	52,3	52,3	150	1,06	50,0	45,4	0,002	0,656
95	p95	p96	18,20	17,20	1,00	50,1	102,4	150	0,75	40,0	36,3	0,001	0,722
96	p96	p97	17,20	17,20	0,00	25,6	128	150	0,47	32,0	29,1	0,001	0,710
97	p97	p98	17,20	16,20	1,00	36,8	164,8	150	0,28	25,0	22,7	0,000	0,680
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok R 16-29; Blok T 1-15 & Blok S 15-27; Blok U 1-14)													
98	p19	p99	17,20	18,20	-1,00	52,3	52,3	150	1,06	50,0	45,4	0,002	0,656
99	p99	p100	18,20	18,20	0,00	50,1	102,4	150	0,75	40,0	36,3	0,001	0,722
100	p100	p101	18,20	18,20	0,00	25,6	128	150	0,47	32,0	29,1	0,001	0,710
101	p101	p102	18,20	17,20	1,00	36,6	164,6	150	0,28	25,0	22,7	0,000	0,680
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok T 16-27 & Blok U 15-27)													
102	p20	p103	17,20	18,20	-1,00	52,3	52,3	150	0,61	32,0	29,1	0,001	0,917
103	p103	p104	18,20	19,20	-1,00	50,1	102,4	150	0,45	32,0	29,1	0,001	0,680
104	p104	p105	19,20	20,20	-1,00	25,6	128	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,777
105	p105	p106	20,20	18,20	2,00	36,6	164,6	150	0,22	25,0	22,7	0,000	0,534
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok V)													
106	p21	p107	17,20	18,20	-1,00	51,5	51,5	150	0,43	32,0	29,1	0,001	0,650
107	p107	p108	18,20	19,20	-1,00	54,6	106,1	150	0,28	25,0	22,7	0,000	0,680
108	p108	p109	19,20	20,20	-1,00	20,5	126,6	150	0,08	25,0	22,7	0,000	0,194

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.11 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa Utama SPAM Perumahan Mutiara Garden

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv.	Panjang Pipa	Panjang Pipa Kumulatif	Koefisien Kekerasan Hazen Williams	Debit Rencana	Diameter Pipa di Pasaran	In Dim Pipe	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir	meter	meter	meter	C (non dimensi)	L/s	mm	mm	A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perumahan Mutiara Garden													
1	n13	m2	17,20	17,20	0,00	14,5	14,5	150	6,52	110,00	100,00	0,008	0,831
2	m2	m3	17,20	17,20	0,00	9,5	24	150	6,52	110,00	100,00	0,008	0,831
3	m3	m4	17,20	17,20	0,00	14	38	150	5,91	110,00	100,00	0,008	0,753
4	m4	m5	17,20	17,20	0,00	48	86	150	5,48	110,00	100,00	0,008	0,698
5	m5	m6	17,20	17,20	0,00	45	131	150	5,38	110,00	100,00	0,008	0,686
6	m6	m7	17,20	18,20	-1,00	14	145	150	3,99	90,00	81,80	0,005	0,759
7	m7	m8	18,20	17,20	1,00	54	199	150	2,73	75,00	68,20	0,004	0,747
8	m8	m9	17,20	17,20	0,00	50	249	150	2,63	75,00	68,20	0,004	0,720
9	m9	m10	17,20	17,20	0,00	43	292	150	0,12	25,0	22,70	0,000	0,292
10	m10	m11	17,20	17,20	0,00	34	326	150	0,06	25,0	22,70	0,000	0,146
Jalur Pipa Sekunder Perumahan Mutiara Garden (Barat)													
11	m3	m12	17,20	17,20	0,00	50	50	150	0,61	32,0	29,1	0,001	0,917
12	m12	m13	17,20	17,20	0,00	50	100	150	0,51	32,0	29,1	0,001	0,769
13	m13	m14	17,20	18,20	-1,00	27	127	150	0,51	32,0	29,1	0,001	0,769
14	m14	m15	18,20	17,20	1,00	46	173	150	0,39	25,0	22,7	0,000	0,972
15	m15	m16	17,20	17,20	0,00	40	213	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,778
16	m16	m17	17,20	17,20	0,00	37	250	150	0,20	25,0	22,7	0,000	0,486
17	m17	m18	17,20	17,20	0,00	39	289	150	0,10	25,0	22,7	0,000	0,243

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.12 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa Utama SPAM Perumahan Mutiara Garden (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv. meter	Panjang Pipa meter	Panjang Pipa Kumulatif meter	Koefisien Kekerasan Hazen Williams C (non dimensi)	Debit Rencana L/s	Diameter Pipa di Pasar mm	In Dim Pipe mm	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir								A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Ruko)													
18	m4	m19	17,20	17,20	0,00	7,34	7,34	150	0,43	32,0	29,1	0,001	0,651
19	m19	m20	17,20	17,20	0,00	4,66	12	150	0,43	32,0	29,1	0,001	0,651
20	m20	m21	17,20	17,20	0,00	48	60	150	0,43	32,0	29,1	0,001	0,651
21	m21	m22	17,20	17,20	0,00	40	100	150	0,24	25,0	22,70	0,000	0,583
22	m22	m23	17,20	17,20	0,00	56	156	150	0,14	25,0	22,70	0,000	0,340
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utama ke Arah Utara)													
23	m6	m24	17,20	17,20	0,00	50	50	150	1,30	50,0	45,4	0,002	0,802
24	m24	m25	17,20	17,20	0,00	31,5	81,5	150	1,22	50,0	45,4	0,002	0,753
25	m25	m26	17,20	16,20	1,00	38,5	120	150	0,14	25,0	22,70	0,000	0,340
26	m26	m27	16,20	16,20	0,00	25	145	150	0,08	25,0	22,70	0,000	0,194
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utara I)													
27	m25	m28	17,20	16,20	1,00	31,7	31,7	150	1,02	40,0	36,3	0,001	0,988
28	m28	m29	16,20	17,20	-1,00	43,3	75	150	0,77	40,0	36,3	0,001	0,741
29	m29	m30	17,20	17,20	0,00	18,5	93,5	150	0,63	32,0	29,1	0,001	0,947
30	m30	m31	17,20	17,20	0,00	39,5	133	150	0,53	32,0	29,1	0,001	0,799
31	m31	m32	17,20	17,20	0,00	47	180	150	0,53	32,0	29,1	0,001	0,799
32	m32	m33	17,20	16,20	1,00	44	224	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,778
33	m33	m34	16,20	16,20	0,00	35	259	150	0,16	25,0	22,7	0,000	0,389
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utara II)													
34	m28	m35	16,20	16,20	0,00	37,5	37,5	150	0,26	25,0	22,7	0,000	0,632
35	m35	m36	16,20	16,20	0,00	27	64,5	150	0,10	25,0	22,7	0,000	0,243

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.13 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa Utama SPAM Perumahan Mutiara Garden (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv. meter	Panjang Pipa meter	Panjang Pipa Kumulatif meter	Koefisien Kekerasan Hazen Williams C (non dimensi)	Debit Rencana L/s	Diameter Pipa di Pasaran mm	In Dim Pipe mm	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir								A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utama ke Arah Tengah)													
36	m7	m37	18,20	17,20	1,00	50	50	150	1,26	50,0	45,4	0,002	0,778
37	m37	m38	17,20	17,20	0,00	31,6	81,6	150	1,18	50,0	45,4	0,002	0,729
38	m38	m39	17,20	17,20	0,00	38,9	120,5	150	0,14	25,0	22,7	0,000	0,340
39	m39	m40	17,20	17,20	0,00	22,5	143	150	0,08	25,0	22,7	0,000	0,194
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Tengah I)													
40	m38	m41	17,20	17,20	0,00	31,6	31,6	150	0,98	40,0	36,30	0,001	0,950
41	m41	m42	17,20	18,20	-1,00	46,4	78	150	0,75	40,0	36,30	0,001	0,722
42	m42	m43	18,20	18,20	0,00	13,7	91,7	150	0,59	32,0	29,10	0,001	0,887
43	m43	m44	18,20	17,20	1,00	36,3	128	150	0,51	32,0	29,10	0,001	0,769
44	m44	m45	17,20	17,20	0,00	47	175	150	0,51	32,0	29,10	0,001	0,769
45	m45	m46	17,20	17,20	0,00	25	200	150	0,28	25,0	22,70	0,000	0,681
46	m46	m47	17,20	16,20	1,00	48	248	150	0,16	25,0	22,70	0,000	0,389
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Tengah II)													
47	m41	m48	17,20	16,20	1,00	37,5	37,5	150	0,24	25,0	22,70	0,000	0,583
48	m48	m49	16,20	16,20	0,00	23,2	60,7	150	0,10	25,0	22,70	0,000	0,243
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utama ke Arah Selatan)													
49	m9	m50	17,20	17,20	0,00	37,3	37,3	150	2,41	63,0	57,20	0,003	0,940
50	m50	m51	17,20	17,20	0,00	38,7	76	150	0,94	40,0	36,3	0,001	0,912
51	m51	m52	17,20	17,20	0,00	36	112	150	0,71	40,0	36,3	0,001	0,684
52	m52	m53	17,20	16,20	1,00	28	140	150	0,47	32,0	29,1	0,001	0,710
53	m53	m54	16,20	16,20	0,00	14	154	150	0,08	25,0	22,70	0,000	0,194
54	m54	m55	16,20	16,20	0,00	23	177	150	0,08	25,0	22,70	0,000	0,194

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.14 Hasil Analisa Dimensi dan Kontrol Pipa Utama SPAM Perumahan Mutiara Garden (lanjutan)

No.	No jc		Elv. Pipa (m)		Beda Elv. meter	Panjang Pipa meter	Panjang Pipa Kumulatif meter	Koefisien Kekerasan Hazen Williams C (non dimensi)	Debit Rencana L/s	Diameter Pipa di Pasaran mm	In Dim Pipe mm	Kontrol Pipa	
	dari	ke	awal	akhir								A (m ²)	v (m/s)
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Selatan I)													
55	m50	m56	17,20	17,20	0,00	33	33	150	1,39	50,0	45,4	0,002	0,860
56	m56	m57	17,20	17,20	0,00	34	67	150	0,74	40,0	36,3	0,001	0,718
57	m57	m58	17,20	16,20	1,00	40	107	150	0,62	32,0	29,1	0,001	0,940
58	m58	m59	16,20	16,20	0,00	35	142	150	0,39	25,0	22,70	0,000	0,961
59	m59	m60	16,20	16,20	0,00	38	180	150	0,15	25,0	22,70	0,000	0,377
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Selatan II)													
60	m53	m61	16,20	16,20	0,00	19	19	150	0,24	25,0	22,70	0,000	0,583
61	m61	m62	16,20	16,20	0,00	41	60	150	0,18	25,0	22,70	0,000	0,437
62	m62	m63	16,20	16,20	0,00	34,5	94,5	150	0,10	25,0	22,70	0,000	0,243
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Selatan III)													
63	m56	m64	17,20	17,20	0,00	47	47	150	0,57	32,0	29,1	0,001	0,858
64	m64	m65	17,20	16,20	1,00	42	89	150	0,31	25,0	22,7	0,000	0,778
65	m65	m66	16,20	16,20	0,00	43	132	150	0,14	25,0	22,7	0,000	0,340

Sumber: Hasil Analisa, 2020



PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA

Tugas Akhir

PERENCANAAN SISTEM PERALIHAN DAN PENYALURAN AIR Hujan
DARI BLOK-BLOK PERUMAHAN MUTIARA GARDEN
KAWASAN DAMKOR
KOTA SURABAYA

Judul Gambar

JIL LALAYAN AIR
PERUMAHAN MUTIARA GARDEN

Keterangan :

- Jalur Rencana Pipa
- Jalur
- Node Pipa
- Ardi Aliran Pipa
- Node yang di Debalkan
- Rambu
- Fasilitas Umum
- Rosing Terbuka Hijau

Skala Gambar

- 1 : 2
- 1 : 4
- 1 : 6
- 1 : 1500

Dosen Pembimbing 1






Agus Prigadi, M. Eng
NID. 001001001

Dosen Pembimbing 2

Witika Hilaridja, M. RL
NID. 001001001


Nama Mahasiswa

Gazza Dienmah Burkah
412010100




Gambar 5.15 Peta Detail Node m7 Perumahan Mutiara Garden

Sumber: Hasil Analisa, 2020



Gambar 5.19 Hasil *Running* Epanet 2.0 (*Pressure*)

Sumber: Hasil *Running* Epanet 2.0, 2020



Gambar 5.20 Hasil *Running* Epanet 2.0 (*Velocity*)

Sumber: Hasil *Running* Epanet 2.0, 2020

Tabel 5.21 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Utama SPAM Perumahan Platinum Regency dan Perumahan Mutiara Garden

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Primer (Utama)											
1	Rv	n1	0,00505	0,05097	0,01325	0,069275	72,00	50,93	50,93	Memenuhi	0,00
2	n1	n2	0,00505	0,04884	0,01612	0,070007	51,13	51,73	51,70	Memenuhi	0,03
3	n2	n3	0,00505	0,04884	0,00537	0,059263	51,93	51,14	51,10	Memenuhi	0,04
4	n3	n4	0,00505	0,04884	0,00537	0,059263	51,34	51,14	51,10	Memenuhi	0,04
5	n4	n5	0,00505	0,04884	0,00537	0,059263	51,34	51,24	51,19	Memenuhi	0,05
6	n5	n6	0,00505	0,04884	0,00537	0,059263	51,44	51,24	51,18	Memenuhi	0,06
7	n6	n7	0,00505	0,04884	0,01612	0,070007	51,44	51,13	51,08	Memenuhi	0,05
8	n7	n8	0,00505	0,04884	0,00000	0,053891	51,33	51,35	51,27	Memenuhi	0,08
9	n8	n9	0,00505	0,04884	0,00000	0,053891	51,55	50,95	50,87	Memenuhi	0,08
10	n9	n10	0,00764	0,04884	0,00000	0,056478	50,95	50,94	50,87	Memenuhi	0,07
11	n10	n11	0,00505	0,04884	0,08791	0,141797	50,94	51,46	51,46	Memenuhi	0,00
12	n11	n12	0,00663	0,03520	0,00387	0,045698	51,66	55,25	55,14	Memenuhi	0,11
13	n12	n13	0,00663	0,03520	0,01162	0,053441	55,45	54,75	54,63	Memenuhi	0,12

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.22 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Platinum Regency

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Regency											
1	n11	p2	0,00443	0,03649	0,01204	0,052966	51,66	53,75	53,66	Memenuhi	0,09
2	p2	p3	0,00443	0,03649	0,06569	0,106612	53,95	53,69	53,66	Memenuhi	0,03
3	p3	p4	0,00390	0,03178	0,05720	0,092874	53,89	53,71	53,66	Memenuhi	0,05
4	p4	p5	0,00688	0,04964	0,08935	0,145860	53,91	53,65	53,65	Memenuhi	0,00
5	p5	p6	0,00656	0,04718	0,08493	0,138669	53,85	53,66	53,65	Memenuhi	0,01
6	p6	p7	0,00625	0,04479	0,08062	0,131659	53,86	53,67	53,65	Memenuhi	0,02
7	p7	p8	0,00565	0,04019	0,07234	0,118183	53,87	54,68	54,65	Memenuhi	0,03
8	p8	p9	0,00502	0,03531	0,06356	0,103890	54,88	54,70	54,65	Memenuhi	0,05
9	p9	p10	0,00754	0,04753	0,08555	0,140629	54,90	53,66	53,65	Memenuhi	0,01
10	p10	p11	0,00630	0,03915	0,07047	0,115928	53,86	53,68	53,65	Memenuhi	0,03
11	p11	p12	0,00517	0,03158	0,05685	0,093604	53,88	53,71	53,64	Memenuhi	0,07
12	p12	p13	0,00769	0,04135	0,07443	0,123475	53,91	54,68	54,64	Memenuhi	0,04
13	p13	p14	0,00604	0,03185	0,05734	0,095235	54,88	54,70	54,64	Memenuhi	0,06
14	p14	p15	0,00449	0,02312	0,04161	0,069220	54,90	54,73	54,64	Memenuhi	0,09
15	p15	p16	0,01067	0,04567	0,08221	0,138550	54,93	54,66	54,64	Memenuhi	0,02
16	p16	p17	0,00735	0,03057	0,05503	0,092964	54,86	54,71	54,64	Memenuhi	0,07
17	p17	p18	0,01120	0,03828	0,06890	0,118374	54,91	54,68	54,63	Memenuhi	0,05
18	p18	p19	0,01237	0,03417	0,06150	0,108044	54,88	54,69	54,63	Memenuhi	0,06
19	p19	p20	0,01038	0,02112	0,03802	0,069525	54,89	54,73	54,63	Memenuhi	0,10
20	p20	p21	0,01778	0,02156	0,00712	0,046454	54,93	54,75	54,62	Memenuhi	0,13

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.23 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok A/Ruko)											
21	p4	p22	0,02778	0,03493	0,00000	0,062711	53,91	53,74	53,65	Memenuhi	0,09
22	p22	p23	0,02778	0,03493	0,00000	0,062711	53,94	53,74	53,65	Memenuhi	0,09
23	p23	p24	0,02778	0,03493	0,00000	0,062711	53,94	53,74	53,64	Memenuhi	0,10
24	p24	p25	0,04542	0,04343	0,00000	0,088857	53,94	54,71	54,62	Memenuhi	0,09
25	p25	p26	0,01138	0,00975	0,00000	0,021131	54,91	54,78	54,62	Memenuhi	0,16
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok B/Ruko & Blok C/T-Khusus)											
26	p3	p27	0,02545	0,04198	0,00000	0,067434	53,89	53,73	53,65	Memenuhi	0,08
27	p27	p28	0,01813	0,02910	0,00000	0,047223	53,93	54,75	54,64	Memenuhi	0,11
28	p28	p29	0,03930	0,05080	0,00000	0,090097	54,95	54,71	54,61	Memenuhi	0,10
29	p29	p30	0,03558	0,04562	0,00000	0,081198	54,91	53,72	53,60	Memenuhi	0,12
30	p30	p31	0,02965	0,03747	0,00000	0,067116	53,92	53,73	53,59	Memenuhi	0,14
31	p31	p32	0,02252	0,02784	0,00000	0,050368	53,93	54,75	54,58	Memenuhi	0,17
32	p32	p33	0,04542	0,04343	0,00000	0,088857	54,95	53,71	53,56	Memenuhi	0,15
33	p33	p34	0,02580	0,02358	0,00000	0,049385	53,91	53,75	53,55	Memenuhi	0,20
34	p34	p35	0,01138	0,00975	0,00000	0,021131	53,95	53,78	53,55	Memenuhi	0,23
35	p35	p36	0,00149	0,00108	0,00000	0,002571	53,98	54,80	54,55	Memenuhi	0,25
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok D)											
36	p5	p37	0,03304	0,03080	0,00000	0,063843	53,85	54,74	54,64	Memenuhi	0,10
37	p37	p38	0,02249	0,02033	0,00000	0,042828	54,94	54,76	54,64	Memenuhi	0,12
38	p38	p39	0,00915	0,00770	0,00000	0,016854	54,96	55,78	55,63	Memenuhi	0,15
39	p39	p40	0,00149	0,00108	0,00000	0,002571	55,98	54,80	54,63	Memenuhi	0,17

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.24 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok E 1-17)											
40	p6	p41	0,03304	0,03080	0,00000	0,063843	53,86	54,74	54,64	Memenuhi	0,10
41	p41	p42	0,01940	0,01733	0,00000	0,036721	54,94	54,76	54,64	Memenuhi	0,12
42	p42	p43	0,00715	0,00590	0,00000	0,013044	54,96	55,79	55,63	Memenuhi	0,16
43	p43	p44	0,00149	0,00108	0,00000	0,002571	55,99	54,80	54,63	Memenuhi	0,17
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok E 18-33 & Blok F 1-17)											
44	p7	p45	0,03558	0,04562	0,00000	0,081198	53,87	55,72	55,64	Memenuhi	0,08
45	p45	p46	0,02088	0,02566	0,00000	0,046545	55,92	55,75	55,63	Memenuhi	0,12
46	p46	p47	0,02580	0,02358	0,00000	0,049385	55,95	55,75	55,63	Memenuhi	0,12
47	p47	p48	0,00537	0,00433	0,00000	0,009705	55,95	54,79	54,62	Memenuhi	0,17
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok F 18-35 & Blok G 1-19)											
48	p8	p49	0,01508	0,02385	0,00000	0,038921	54,88	55,76	55,64	Memenuhi	0,12
49	p49	p50	0,02422	0,03012	0,00000	0,054337	55,96	54,75	54,64	Memenuhi	0,11
50	p50	p51	0,03304	0,03080	0,00000	0,063843	54,95	54,74	54,63	Memenuhi	0,11
51	p51	p52	0,00537	0,00433	0,00000	0,009705	54,94	54,79	54,63	Memenuhi	0,16
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok G 20-37 & Blok H 1-24)											
52	p9	p53	0,01918	0,03093	0,00000	0,050111	54,90	54,75	54,64	Memenuhi	0,11
53	p53	p54	0,02965	0,03747	0,00000	0,067116	54,95	54,73	54,63	Memenuhi	0,10
54	p54	p55	0,04109	0,03898	0,00000	0,080078	54,93	54,72	54,62	Memenuhi	0,10
55	p55	p56	0,00715	0,00590	0,00000	0,013044	54,92	54,79	54,62	Memenuhi	0,17

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.25 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok H 25-47 & Blok I 1-24)											
56	p10	p57	0,02374	0,03893	0,00000	0,062670	53,86	54,74	54,64	Memenuhi	0,10
57	p57	p58	0,03558	0,04562	0,00000	0,081198	54,94	54,72	54,63	Memenuhi	0,09
58	p58	p59	0,04109	0,03898	0,00000	0,080078	54,92	54,72	54,62	Memenuhi	0,10
59	p59	p60	0,00915	0,00770	0,00000	0,016854	54,92	54,78	54,61	Memenuhi	0,17
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok I 25-47 & Blok J1 1-24)											
60	p11	p61	0,02374	0,03893	0,00000	0,062670	53,88	55,74	55,64	Memenuhi	0,10
61	p61	p62	0,03558	0,04562	0,00000	0,081198	55,94	54,72	54,63	Memenuhi	0,09
62	p62	p63	0,04109	0,03898	0,00000	0,080078	54,92	54,72	54,61	Memenuhi	0,11
63	p63	p64	0,00915	0,00770	0,00000	0,016854	54,92	54,78	54,61	Memenuhi	0,17
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok J1 25-47 & Blok J2 1-24)											
64	p12	p65	0,02374	0,03893	0,00000	0,062670	53,91	54,74	54,64	Memenuhi	0,10
65	p65	p66	0,03558	0,04562	0,00000	0,081198	54,94	54,72	54,62	Memenuhi	0,10
66	p66	p67	0,04109	0,03898	0,00000	0,080078	54,92	54,72	54,61	Memenuhi	0,11
67	p67	p68	0,00915	0,00770	0,00000	0,016854	54,92	54,78	54,61	Memenuhi	0,17
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok J2 25-47 & Blok K 1-22)											
68	p13	p69	0,02186	0,03562	0,00000	0,057482	54,88	54,74	54,64	Memenuhi	0,10
69	p69	p70	0,03355	0,04281	0,00000	0,076360	54,94	54,72	54,62	Memenuhi	0,10
70	p70	p71	0,04109	0,03898	0,00000	0,080078	54,92	54,72	54,61	Memenuhi	0,11
71	p71	p72	0,00715	0,00590	0,00000	0,013044	54,92	54,79	54,61	Memenuhi	0,18

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.26 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok K 23-34 & Blok W)											
72	p14	p73	0,02447	0,04024	0,00000	0,064716	54,90	54,74	54,63	Memenuhi	0,11
73	p73	p74	0,01985	0,03210	0,00000	0,051948	54,94	53,75	53,62	Memenuhi	0,13
74	p74	p75	0,01586	0,02519	0,00000	0,041049	53,95	53,76	53,62	Memenuhi	0,14
75	p75	p76	0,03766	0,04852	0,01601	0,102190	53,96	54,70	54,60	Memenuhi	0,10
76	p76	p77	0,03766	0,04852	0,00000	0,086180	54,90	54,71	54,59	Memenuhi	0,12
77	p77	p78	0,03157	0,04010	0,00000	0,071666	54,91	54,73	54,58	Memenuhi	0,15
78	p78	p79	0,02088	0,02566	0,00000	0,046545	54,93	55,75	55,57	Memenuhi	0,18
79	p79	p80	0,04109	0,03898	0,00000	0,080078	55,95	55,72	55,55	Memenuhi	0,17
80	p80	p81	0,01940	0,01733	0,00000	0,036721	55,92	54,76	54,54	Memenuhi	0,22
81	p81	p82	0,00537	0,00433	0,00000	0,009705	54,96	55,79	55,54	Memenuhi	0,25
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok L 1-8 & Blok M 1-8)											
82	p15	p83	0,03304	0,03080	0,00000	0,063843	54,93	54,74	54,63	Memenuhi	0,11
83	p83	p84	0,01651	0,01456	0,00000	0,031067	54,94	53,77	53,62	Memenuhi	0,15
84	p84	p85	0,00915	0,00770	0,00000	0,016854	53,97	53,78	53,62	Memenuhi	0,16
85	p85	p86	0,00383	0,00301	0,00000	0,006841	53,98	54,79	54,62	Memenuhi	0,17
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok L 9-21; Blok N 1-12 & Blok M 9-20; Blok O 1-11)											
86	p16	p87	0,02374	0,03893	0,00000	0,062670	54,86	53,74	53,63	Memenuhi	0,11
87	p87	p88	0,03558	0,04562	0,00000	0,081198	53,94	53,72	53,61	Memenuhi	0,11
88	p88	p89	0,04995	0,04813	0,00000	0,098076	53,92	53,70	53,60	Memenuhi	0,10
89	p89	p90	0,01940	0,01733	0,00000	0,036721	53,90	55,76	55,60	Memenuhi	0,16

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.27 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Platinum Regency (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok N 14-25; Blok P 1-12 & Blok O 12-23; Blok Q 1-11)											
90	p17	p91	0,02374	0,03893	0,00000	0,062670	54,91	53,74	53,63	Memenuhi	0,11
91	p91	p92	0,03558	0,04562	0,00000	0,081198	53,94	54,72	54,61	Memenuhi	0,11
92	p92	p93	0,04995	0,04813	0,00000	0,098076	54,92	54,70	54,60	Memenuhi	0,10
93	p93	p94	0,01940	0,01733	0,00000	0,036721	54,90	54,76	54,59	Memenuhi	0,17
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok P 14-27; Blok R 1-16 & Blok Q 12-25; Blok S 1-14)											
94	p18	p95	0,01075	0,02193	0,00000	0,032673	54,88	53,77	53,63	Memenuhi	0,14
95	p95	p96	0,01666	0,02657	0,00000	0,043232	53,97	54,76	54,62	Memenuhi	0,14
96	p96	p97	0,02088	0,02566	0,00000	0,046545	54,96	54,75	54,62	Memenuhi	0,13
97	p97	p98	0,02580	0,02358	0,00000	0,049385	54,95	55,75	55,61	Memenuhi	0,14
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok R 16-29; Blok T 1-15 & Blok S 15-27; Blok U 1-14)											
98	p19	p99	0,01075	0,02193	0,00000	0,032673	54,89	53,77	53,62	Memenuhi	0,15
99	p99	p100	0,01666	0,02657	0,00000	0,043232	53,97	53,76	53,62	Memenuhi	0,14
100	p100	p101	0,02088	0,02566	0,00000	0,046545	53,96	53,75	53,61	Memenuhi	0,14
101	p101	p102	0,02580	0,02358	0,00000	0,049385	53,95	54,75	54,61	Memenuhi	0,14
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok T 16-27 & Blok U 15-27)											
102	p20	p103	0,03355	0,04281	0,00000	0,076360	54,93	53,72	53,61	Memenuhi	0,11
103	p103	p104	0,01930	0,02357	0,00000	0,042868	53,92	52,76	52,60	Memenuhi	0,16
104	p104	p105	0,03304	0,03080	0,00000	0,063843	52,96	51,74	51,60	Memenuhi	0,14
105	p105	p106	0,01651	0,01456	0,00000	0,031067	51,94	53,77	53,59	Memenuhi	0,18
Jalur Pipa Sekunder Perum Platinum Garden (Blok V)											
106	p21	p107	0,01778	0,02156	0,00000	0,039338	54,95	53,76	53,62	Memenuhi	0,14
107	p107	p108	0,02580	0,02358	0,00000	0,049385	53,96	52,75	52,60	Memenuhi	0,15
108	p108	p109	0,00254	0,00193	0,00037	0,004827	52,95	51,80	51,60	Memenuhi	0,20

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.28 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Mutiara Garden

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perumahan Mutiara Garden											
1	n13	m2	0,00663	0,03520	0,01162	0,053441	54,95	54,75	54,63	Memenuhi	0,12
2	m2	m3	0,00663	0,03520	0,06336	0,105182	54,95	54,69	54,63	Memenuhi	0,06
3	m3	m4	0,00553	0,02893	0,05207	0,086524	54,89	54,71	54,63	Memenuhi	0,08
4	m4	m5	0,00480	0,02485	0,00000	0,029652	54,91	54,77	54,63	Memenuhi	0,14
5	m5	m6	0,00464	0,02397	0,04314	0,071751	54,97	54,73	54,62	Memenuhi	0,11
6	m6	m7	0,00708	0,02936	0,05286	0,089307	54,93	53,71	53,62	Memenuhi	0,09
7	m7	m8	0,00851	0,02846	0,00000	0,036973	53,91	54,76	54,62	Memenuhi	0,14
8	m8	m9	0,00795	0,02645	0,04761	0,082007	54,96	54,72	54,62	Memenuhi	0,10
9	m9	m10	0,00538	0,00434	0,00217	0,011881	54,92	54,79	54,61	Memenuhi	0,18
10	m10	m11	0,00149	0,00108	0,00000	0,002574	54,99	54,80	54,61	Memenuhi	0,19
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Barat)											
11	m3	m12	0,03358	0,04286	0,00000	0,076431	54,89	54,72	54,61	Memenuhi	0,11
12	m12	m13	0,02424	0,03015	0,00000	0,054387	54,92	54,75	54,60	Memenuhi	0,15
13	m13	m14	0,02424	0,03015	0,01236	0,066747	54,95	53,73	53,60	Memenuhi	0,13
14	m14	m15	0,04999	0,04817	0,01975	0,117917	53,93	54,68	54,58	Memenuhi	0,10
15	m15	m16	0,03307	0,03083	0,00000	0,063902	54,88	54,74	54,57	Memenuhi	0,17
16	m16	m17	0,01385	0,01204	0,00000	0,025893	54,94	54,77	54,56	Memenuhi	0,21
17	m17	m18	0,00384	0,00301	0,00000	0,006848	54,97	54,79	54,56	Memenuhi	0,23

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.29 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Mutiara Garden (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Ruko)											
18	m4	m19	0,01779	0,02158	0,00885	0,048224	54,91	54,75	54,63	Memenuhi	0,12
19	m19	m20	0,01779	0,02158	0,00712	0,046498	54,95	54,75	54,63	Memenuhi	0,12
20	m20	m21	0,01779	0,02158	0,00000	0,039375	54,95	54,76	54,62	Memenuhi	0,14
21	m21	m22	0,01941	0,01734	0,00000	0,036755	54,96	54,76	54,61	Memenuhi	0,15
22	m22	m23	0,00715	0,00590	0,00000	0,013056	54,96	54,79	54,61	Memenuhi	0,18
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utama ke Arah Utara)											
23	m6	m24	0,01560	0,03279	0,00000	0,048383	54,93	54,75	54,62	Memenuhi	0,13
24	m24	m25	0,01389	0,02893	0,05208	0,094906	54,95	54,71	54,61	Memenuhi	0,10
25	m25	m26	0,00715	0,00590	0,00000	0,013056	54,91	55,79	55,61	Memenuhi	0,18
26	m26	m27	0,00254	0,00193	0,00000	0,004465	55,99	55,80	55,61	Memenuhi	0,19
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utara I)											
27	m25	m28	0,02981	0,04980	0,08964	0,169253	54,91	55,63	55,61	Memenuhi	0,02
28	m28	m29	0,01750	0,02801	0,00000	0,045512	55,83	54,75	54,60	Memenuhi	0,15
29	m29	m30	0,03561	0,04566	0,01507	0,096342	54,95	54,70	54,59	Memenuhi	0,11
30	m30	m31	0,02600	0,03251	0,01073	0,069234	54,90	54,73	54,59	Memenuhi	0,14
31	m31	m32	0,02600	0,03251	0,00000	0,058506	54,93	54,74	54,58	Memenuhi	0,16
32	m32	m33	0,03307	0,03083	0,00000	0,063902	54,94	55,74	55,56	Memenuhi	0,18
33	m33	m34	0,00916	0,00771	0,00000	0,016870	55,94	55,78	55,56	Memenuhi	0,22
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utara II)											
34	m28	m35	0,02251	0,02035	0,00000	0,042867	55,83	55,76	55,60	Memenuhi	0,16
35	m35	m36	0,00384	0,00301	0,00000	0,006848	55,96	55,79	55,60	Memenuhi	0,19

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.30 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Mutiara Garden (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utama ke Arah Tengah)											
36	m7	m37	0,01473	0,03083	0,00000	0,045562	53,91	54,75	54,62	Memenuhi	0,13
37	m37	m38	0,01307	0,02710	0,04878	0,088945	54,95	54,71	54,61	Memenuhi	0,10
38	m38	m39	0,00715	0,00590	0,00000	0,013056	54,91	54,79	54,61	Memenuhi	0,18
39	m39	m40	0,00254	0,00193	0,00000	0,004465	54,99	54,80	54,61	Memenuhi	0,19
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Tengah I)											
40	m38	m41	0,02772	0,04604	0,08288	0,156645	54,91	54,64	54,61	Memenuhi	0,03
41	m41	m42	0,01668	0,02659	0,00000	0,043272	54,84	53,76	53,60	Memenuhi	0,16
42	m42	m43	0,03160	0,04013	0,01324	0,084977	53,96	53,72	53,60	Memenuhi	0,12
43	m43	m44	0,02424	0,03015	0,00995	0,064335	53,92	54,74	54,59	Memenuhi	0,15
44	m44	m45	0,02424	0,03015	0,00000	0,054387	54,94	54,75	54,58	Memenuhi	0,17
45	m45	m46	0,02583	0,02360	0,00000	0,049431	54,95	54,75	54,57	Memenuhi	0,18
46	m46	m47	0,00916	0,00771	0,00000	0,016870	54,95	55,78	55,57	Memenuhi	0,21
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Tengah II)											
47	m41	m48	0,01941	0,01734	0,00000	0,036755	54,84	55,76	55,60	Memenuhi	0,16
48	m48	m49	0,00384	0,00301	0,00000	0,006848	55,96	55,79	55,60	Memenuhi	0,19

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tabel 5.31 Hasil Analisa *Headloss* dan Sisa Tekan Pipa Perumahan Mutiara Garden (lanjutan)

No.	No jc		Mayor Headloss (Δh)	Minor Headloss ($V^2/2g$)	Minor Headloss ($K \cdot V^2/2g$)	Headloss Mayor + Minor	Sisa Tekan Perhitungan Manual		Epanet V2.O	Keterangan	Galat
	dari	ke	m	m	m	m	awal	akhir	m	Memenuhi / Tidak	m
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Utama ke Arah Selatan)											
49	m9	m50	0,01597	0,04502	0,08104	0,142036	54,92	54,66	54,61	Memenuhi	0,05
50	m50	m51	0,02571	0,04243	0,00000	0,068139	54,86	54,73	54,61	Memenuhi	0,12
51	m51	m52	0,01509	0,02387	0,00000	0,038958	54,93	54,76	54,60	Memenuhi	0,16
52	m52	m53	0,02090	0,02569	0,04624	0,092824	54,96	55,71	55,60	Memenuhi	0,11
53	m53	m54	0,00254	0,00193	0,00064	0,005101	55,91	55,79	55,60	Memenuhi	0,19
54	m54	m55	0,00254	0,00193	0,00000	0,004465	55,99	55,80	55,60	Memenuhi	0,20
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Selatan I)											
55	m50	m56	0,01774	0,03769	0,06785	0,123289	54,86	54,68	55,61	Memenuhi	0,07
56	m56	m57	0,01649	0,02627	0,00867	0,051424	54,88	54,75	54,60	Memenuhi	0,15
57	m57	m58	0,03513	0,04500	0,00000	0,080127	54,95	55,72	55,59	Memenuhi	0,13
58	m58	m59	0,04891	0,04705	0,00000	0,095967	55,92	55,70	55,58	Memenuhi	0,12
59	m59	m60	0,00867	0,00726	0,00000	0,015935	55,90	55,78	55,57	Memenuhi	0,21
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Selatan II)											
60	m53	m61	0,01941	0,01734	0,00572	0,042478	55,91	55,76	55,60	Memenuhi	0,16
61	m61	m62	0,01139	0,00976	0,00000	0,021150	55,96	55,78	55,59	Memenuhi	0,19
62	m62	m63	0,00384	0,00301	0,00000	0,006848	55,98	55,79	55,59	Memenuhi	0,20
Jalur Pipa Sekunder Perum Mutiara Garden (Selatan III)											
63	m56	m64	0,02967	0,03750	0,00000	0,067178	54,88	54,73	54,59	Memenuhi	0,14
64	m64	m65	0,03307	0,03083	0,01017	0,074076	54,93	55,73	55,58	Memenuhi	0,15
65	m65	m66	0,00715	0,00590	0,00000	0,013056	55,93	55,79	55,58	Memenuhi	0,21

Sumber: Hasil Analisa, 2020

No.	Detail Spesifikasi	Dimensi	Satuan
6	Pipa HDPE Pn16-3"		
	a. Ukuran pipa di pasaran	90	mm
	b. <i>Inside</i> Diameter	81,80	mm
	c. <i>Outside</i> Diameter	90	mm
	d. Ketebalan dinding	8,20	mm
	e. Jenis	Pn 16	-
	Panjang Kumulatif	79,60	m
7	Pipa HDPE Pn16-2 1/2"		
	a. Ukuran pipa di pasaran	75	mm
	b. <i>Inside</i> Diameter	68,20	mm
	c. <i>Outside</i> Diameter	75	mm
	d. Ketebalan dinding	6,80	mm
	e. Jenis	Pn 16	-
	Panjang Kumulatif	135,90	m
8	Pipa HDPE Pn16-2"		
	a. Ukuran pipa di pasaran	63	mm
	b. <i>Inside</i> Diameter	57,20	mm
	c. <i>Outside</i> Diameter	63	mm
	d. Ketebalan dinding	5,80	mm
	e. Jenis	Pn 16	-
	Panjang Kumulatif	69,20	m
9	Pipa HDPE Pn16-1 1/2"		
	a. Ukuran pipa di pasaran	50	mm
	b. <i>Inside</i> Diameter	45,40	mm
	c. <i>Outside</i> Diameter	50	mm
	d. Ketebalan dinding	4,60	mm
	e. Jenis	Pn 16	-
	Panjang Kumulatif	280,30	m
10	Pipa HDPE Pn16-1 1/4"		
	a. Ukuran pipa di pasaran	40	mm
	b. <i>Inside</i> Diameter	36,30	mm
	c. <i>Outside</i> Diameter	40	mm
	d. Ketebalan dinding	3,70	mm
	e. Jenis	Pn 16	-
	Panjang Kumulatif	935,40	m
11	Pipa HDPE Pn16-1"		
	a. Ukuran pipa di pasaran	32	mm
	b. <i>Inside</i> Diameter	29,10	mm
	c. <i>Outside</i> Diameter	32	mm
	d. Ketebalan dinding	2,90	mm
	e. Jenis	Pn 16	-
	Panjang Kumulatif	1567,40	m

- Karim, I. A. N. S. A., Supit, C. J., & Hendratta, L. A. (2016). Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Desa Motongkad Utara Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Sipil Statik*, 4. Kecamatan Mojoanyar Dalam Angka 2019. (2019). Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto.
- Komarudi, Y., Khamim, M., & Setiono, J. (2019). *PROJECT PLANNING PEMBANGUNAN PROYEK JALAN PENGHUBUNG PENYINGGAHAN–MUARA PAHU KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. 5.
- Lamba, A. A., & Hartono, D. M. (2015). Optimalisasi Jaringan Distribusi Air Bersih PDAM Tirta Kahuripan Cabang Pelayanan 2 Kota Depok. *Fakultas Teknik Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Indonesia*.
- Lendo-Siwicka, M., Pawluk, K., Kowalczyk, A., & Trach, R. (2019). Bill of quantities and quantity survey of construction works of renovated buildings—Case study. *Open Engineering*, 9(1), 350–358.
<https://doi.org/10.1515/eng-2019-0041>
- Makawimbang, A. F., Tanudjaja, L., & Wuisan, E. M. (2017). Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Desa Soyowan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Sipil Statik*, 5(1), 31–40.
- Mamik, F. A. (2017). *Evaluasi Eksisting Dan Upaya Perbaikan Pelayanan SPAM PDAM Kota Mojokerto*.
- Mananoma, T., Tanudjaja, L., & Jansen, T. (2016). Desain Sistem Jaringan Dan Distribusi Air Bersih Pedesaan (Studi Kasus Desa Warembungan). *Jurnal Sipil Statik*, 4(11), 687–694.

- Mashuri, Manyuk Fauzi, & Ari Sandhyavitri. (2015). Kajian Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku Dengan Pemodelan Ihacres Di Daerah Aliran Sungai Tapung Kiri. *Jom FTEKNIK*, 2(1).
- Napitu, A. H. (2018). *Evaluasi Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih PDAM Tirtanadi Cabang Toba Samosir Unit Porsea Menggunakan Aplikasi EPANET 2.0*. Universitas Sumatera Utara.
- Pardosi, S. M. (2018). *Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan Distribusi Air Minum di Perumahan Karyawan PTPN IV Pabatu*. Universitas Sumatera Utara.
- Patel, N., & Parmar, A. (2019). Water Distribution Network using EPANET: A Case Study of Olpad Village. *Global Research and Development Journal for Engineering*.
- PDAM Maja Tirta. (2018). *Rencana Bisnis / Business Plan PDAM "Maja Tirta" Kota Mojokerto Periode 2019-2023*. PDAM Maja Tirta.
- Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum*. (2016). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Nomor 28/PRT/M/2016.
- Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*. (2007). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Nomor 18/PRT/M/2007.
- Permana, A. J., & Nuruddin, R. A. (2015). *Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Di Kelurahan Sialang Palembang*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Persyaratan Kualitas Air Minum*. (2010). Menteri Kesehatan; Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010.

- Tahsurur, A. (2018). Analisis Kebutuhan Air Bersih Pada Instalasi Pengolahan Air Bersih Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara. *Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.
- Tata Cara Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi*. (2011). Badan Standarisasi Nasional.
- Trisnaningsih, L., & Hasanah, M. (2016). *Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Perumahan Dian Regency Tahap 2 Palembang*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Ubaedilah. (2017). Analisa Kebutuhan Jenis Dan Spesifikasi Pompa Untuk Suplai Air Bersih Di Gedung Kantin Berlantai 3 PT. Astra Daihatsu Motor. *Jurnal Teknik Mesin*, 5(3), 119–127.
- Udju, J. I. R. (2014). *Evaluasi Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih Daerah Layanan Kamelimabu Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah*. Institut Teknologi Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*. (2019).
- Utama, T. T., & Ardianto, R. W. (2019). *Rencana Induk SPAM Kota Tarakan 2019–2040*. CV. Artha Gemilang Engineering.
- Utari, S. (2010). *Evaluasi Dan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pondok Ungu, Bekasi*. Universitas Indonesia.
- Wahyuni, A., & Junianto. (2017). Analisa Kebutuhan Air Bersih Kota Batam Pada Tahun 2025. *TAPAK*, 6(2), 116–126.

